

改善箇所説明図



注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

高電圧バッテリーのセルモジュールの製造不良により、高電圧バッテリーが誤作動するおそれがある。そのため、稀にはあるが高電圧バッテリーが放電し、最悪の場合、火災につながる可能性がある。

改善の内容

全車両、高電圧バッテリーのセルモジュールを良品に交換する。

識別：作業完了車は、左フロントドアアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペイントを塗布する。