

改善箇所説明図



注： は、対策品に交換する部位を示す。

変速機のケースにある軸受穴において、鑄型が不適切なため穴径が大きく、軸受カバーのしまりばめによる嵌め合いが緩いものがある。そのため、軸受カバーが脱落することでオイル漏れが発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、軸受カバーを対策品に交換する。

識別： 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する