

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年2月2日

リコール届出番号	5270	リコール開始日	令和5年2月3日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 奥平 総一郎 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(エアバッグコンピュータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコンピュータにおいて、コンデンサの製造工程が不適切なため、内部ショートが発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、作動すべき衝突時にエアバッグ及びシートベルトプリテンショナが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコンピュータを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	5BA-LA650S	「タント」	LA650S-0243751～LA650S-0267503 令和4年11月2日～令和4年12月22日	12,275	
	5BA-LA660S		LA660S-0070195～LA660S-0075573 令和4年11月2日～令和4年12月22日	3,163	
	5BA-LA900S	「タフト」	LA900S-0120736～LA900S-0127093 令和4年11月4日～令和4年12月20日	4,460	
	5BA-LA910S		LA910S-0035046～LA910S-0036787 令和4年11月4日～令和4年12月16日	1,050	
	5BA-LA850S	「ムーヴ キャンバス」	LA850S-0011229～LA850S-0016584 令和4年11月4日～令和4年12月15日	2,805	
			LA850S-1004767～LA850S-1008822 令和4年11月4日～令和4年12月17日	2,674	
		5BA-LA860S	LA860S-0002078～LA860S-0003263 令和4年11月4日～令和4年12月15日	684	
	5BA-A201S	「ロッキー」	LA860S-1001140～LA860S-1001959 令和4年11月4日～令和4年12月16日	619	
			A201S-0006488～A201S-0006841 令和4年11月8日～令和4年12月12日	278	

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	5AA-A202S	「ロッキー」	A202S-0015783～A202S-0017038 令和4年11月4日～令和4年12月12日	909	
	3BA-A210S		A210S-0019275～A210S-0019506 令和4年11月8日～令和4年12月12日	195	
スバル	5BA-LA650F	「シフォン」	LA650F-0010914～LA650F-0011294 令和4年11月2日～令和4年12月12日	195	
	5BA-LA660F		LA660F-0004837～LA660F-0004951 令和4年11月3日～令和4年12月20日	66	
	5BA-A201F	「レックス」	A201F-0000112～A201F-0000372 令和4年11月8日～令和4年12月12日	212	
トヨタ	5BA-A201A	「ライズ」	A201A-0032084～A201A-0033019 令和4年11月8日～令和4年12月12日	763	
	5AA-A202A		A202A-0044212～A202A-0046740 令和4年11月4日～令和4年12月12日	1,750	
	3BA-A210A		A210A-0063592～A210A-0064011 令和4年11月8日～令和4年12月12日	341	
	(計15型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年11月2日～令和4年12月22日	(計 32,439 台)	