


改善箇所説明図



大型バスの非常口扉において、室内操作ハンドルの軸と駆動レバーの嵌合構造が不適切なため、嵌合代が不足しているものがある。そのため、ハンドル操作時に空転し非常口扉が開かないおそれがある。

改善の内容

全車両、室内操作ハンドル一式を対策品に交換する。

識別 : 運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートの左上に、識別ペイント（白色）を塗布する。

注 : は、措置する部品を示す。