

改善箇所説明図①



注： は修正部品を示す。

運転支援装置のAHS※において、制御プログラムが不適切なため、走行用前照灯（ハイビーム）が自動消灯の直後に再点灯する場合、配光制御ができなくなることがある。そのため、警告メッセージが表示し、ハイビームが点灯しなくなるおそれがある。

※アダプティブハイビームシステム：周辺環境と運転状況に応じて、ハイビームの配光を制御し、前方視界確保を補助するシステム

改善の内容

全車両、前照灯用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。