

# 改善箇所説明図



注)  は、修正する部位を示す。

## 不具合の内容

後部座席の左右シートベルト組み付け工程が不適切であったため、シートベルトの一部がCピラーカバー下部に挟まっている可能性がある。そのため、挟まったシートベルトが衝突等の衝撃によって引き出されることにより、シートベルトにたるみが発生し本来の拘束力が発揮されないおそれがある。

## 改善の内容

全車両、後部座席の左右シートベルトの取り付け状態を確認し、必要に応じて修正する。

識別：左フロントドアのアップパーヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。