


改善箇所説明図



〔 トラクションバッテリーECU において、ソフトウェアが不適切なため、駆動用バッテリーの異常を早期に検知できないことがある。このためバッテリーの異常が進行し、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。 〕

改善の内容

全車両、トラクションバッテリーECU のソフトウェアを対策プログラムに更新し、バッテリーの異常を早期に検知できるようにする。

識別 : 車台番号打刻の車台番号の最左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗る。