


## 改善箇所説明図



写真は左ハンドル仕様車



注：  は、対策プログラムに書き換える部位を示す。

横滑り防止装置(ESP)において、制御プログラムが不適切なため、ESP による制御が介入した際に誤って制動灯が点灯する。このため、制動灯が点灯する要件の法規に適合しない。

### 改善の内容

全車両、ESP コントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する