


改善箇所説明図



「不具合発生箇所」



 は、対策部位を示す。

<不具合の状況>

左右車室外後写鏡の車室外乗降支援灯において、取り付け位置が悪いため、車室外後写鏡を格納した際にランプの照明部が観察領域から直接見える。そのため、保安基準不適合となる。

<改善内容>

全車両、乗降支援灯照明の配線を切断したうえで取りはずし、ダミーキャップに交換する。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に白色ペイントを塗布する。