


## 改善箇所説明図



注： □内はプログラムを書き換える部品を示す

左右フロントシートに装着されているサイドエアバッグにおいて、エアバッグ制御コンピューターのプログラムが不適切なため、当該エアバッグを必要としない前面衝突等で誤って展開することがある。そのため、意図しないサイドエアバッグの展開により乗員が負傷するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、エアバッグ制御コンピューターを対策プログラムに書き換える。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の17桁目の下に黄色ペイントを塗布する。