


改善箇所説明図



注： は、プログラム更新部分を示す。

基準不適合発生箇所

ブレーキパッドの摩耗状態を検知するゲートウェイモジュールにおいて、プログラムが不適切なため、ブレーキパッドの摩耗状態を検知しないことがあり、運転者に摩耗状態を知らせることが出来ない。

改善の内容

全車両、ゲートウェイモジュールのプログラムを書換える。

識別：助手席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに白ペイントを塗布する。