


改善箇所説明図



全方位モニター用制御コントローラにおいて、ソフトウェアを変更した際にソフトウェアのバージョン情報が更新されていない。そのため、協定規則第156号で定めるソフトウェア更新管理の要件に適合しない。

改善の内容

全車両、全方位モニター用制御コントローラを対策ソフトウェアに書き換える。

識別：IDプレートに青色のシールを貼付する。

注：□ は、ソフトウェアを書き換える部品を示す。