


## 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

高電圧バッテリーモジュール

注：  は、点検の結果・交換する部品を示す。

高電圧バッテリーにおいて、不適切に製造されたバッテリーモジュールが内蔵されたものがある。そのため、バッテリーモジュールの内部短絡が発生し、最悪の場合、熱によるバッテリー異常が発生し、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、専用テスターを使用して車両を点検し、異常が確認された場合は該当するバッテリーモジュールを良品と交換する。また、車両が入庫するまでの間、充電量を80%までに制限するようユーザーに周知を行う。

識別：「93VN」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。