


改善箇所説明図



ヘッドライトユニット

不具合発生箇所

ヘッドライトコントロール
ユニット

注: は、対策プログラムに書き換える部位を示す。

配光可変型前照灯において、制御プログラムの製造指示が不適切なため、左右通行帯の設定を一度変更すると右側通行用の配光設定に固定されてしまう。そのため、協定期則第 48 号に適合しなくなる。

改善の内容

全車両、左右のヘッドライトコントロールユニットの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する