

TCD発行一覧

発行日: 2008年4月28日 から
2008年5月2日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
7247 --2008			04/28	04/29
準拠AD	米国FAA AD 2007-25-16			
適用型式	マクドネル・ダグラス式DC-9-81(MD-81)及びDC-9-82(MD-82)型			
概要	前方客室扉周辺の機体外板に疲労亀裂が発生し、機体の健全性が失われる不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD80-53A298			
7245 --2008			04/30	05/01
準拠AD	米国FAA AD 2007-23-08			
適用型式	ボーイング式747-400、747-400D、747-400F、757-200、767-200、767-300及び767-300F系列型			
概要	貨物室の火災抑止システムの遅延リレーの欠陥による不作動により、着陸可能な空港までの飛行時間が当該リレーの遅延時間を超える位置を飛行している場合に貨物室の火災を抑制できない不具合防止			
参照SB等	ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン747-26-2281、同757-26-0051及び同767-26-0131			
7246 --2008			04/30	05/01
準拠AD	米国FAA AD 2007-25-03			
適用型式	ボーイング式737-600、-700、-700C、-800及び-900系列型			
概要	後部圧力隔壁のオイルキャニング、ふくらみ又は過去の修理により、隔壁に亀裂が発生し、機内の急減圧に至る不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン737-53A1253			
7253 --2008			04/30	05/01
準拠AD	米国FAA AD 2007-26-05			
適用型式	ボーイング式777-200、-200LR、-300及び-300ER系列型			
概要	エレベーター・アクチュエーター・フィッティングに亀裂が発生し、エレベーターから外れることにより、エレベーターが拘束されなくなり、許容できないフラッターが発生し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン777-55A0015			
7254 --2008			05/01	05/02
準拠AD	米国FAA AD 2007-26-03			
適用型式	ボーイング式747-200C及び-200F系列型			
概要	電装品室の電気／電子部品に水分が付着し、機能不全に陥り、安全な航行に支障を来す不具合防止			
参照SB等	ボーイング747-25A3430及びボーイング747-38A2073、			