


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

エアバッグ制御コンピュータのプログラムが不適切なため、側面衝突時にサイドエアバッグおよびカーテンエアバッグが展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグ制御コンピュータのプログラムを対策したプログラムに書き換える。

識別

運転席ドアヒンジ上部ボルトに黄色ペイントを塗布する。

注: は改善部品を示す。