



改善箇所説明図



各種電装品の信号を制御するユニット(車両前部SAMユニット)内部の集積回路において、半田処理が不適切なため、そのまま使用を続けると、半田部が剥離して信号が遮断され、最悪の場合、前照灯、前面方向指示器、窓ふき器等が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容
全車両、当該制御ユニットを良品と交換する。

識別 : エンジン・ルーム内、制御ユニット(車両前部SAMユニット)カバー取り付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。