


改善箇所説明図



対策前



対策後




基準不適合箇所

リアスプロケットの強度が不足しているため、過度の加減速により亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該スプロケットが破損して、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該スプロケットを対策品と交換する。

注：  は改善箇所を示す