


## 改善箇所説明図



ホイールナット

### 基準不適合発生箇所

タイヤ組み付け工程において、ホイールナットの締め付けが不適切なため、締付トルクが不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ナットが緩んで異音が発生し、最悪の場合、脱輪するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ナットを規定のトルクで締め付ける。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、締め付け部品を示す。