

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年 12月8日

リコール届出番号	外-1535	リコール開始日	平成20年 12月 9日		
届出者の氏名又は名称	フォード・ジャパン・リミテッド 代表取締役 日本における代表者 ランディ・クリーガー	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">           製作国：米国            製作者名：フォード自動車株式会社            問い合わせ先：お客様相談室            0120-125175         </td> <td rowspan="2">           〕         </td> </tr> <tr> </tr> </table>		製作国：米国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175	〕
製作国：米国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175	〕				
不具合の部位	前照灯（ヘッドライト）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯において、灯火器本体を接着固定している樹脂部材の材質が不適切なため、灯火器本体の樹脂部材からの脱落や光軸調整部の破損が発生する可能性がある。そのため、夜間走行時、交通上の障害物を確認できなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、前照灯の製造ロット番号を確認し、不適切な樹脂部材を使用しているものは適切な材質のものに交換する。また、全車両、灯火器本体と樹脂部材に固定用クリップを追加する。				
不具合件数	31件	事故の有無	無し		
発見の動機	国内市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1535のステッカーを貼付する。</li> </ul>				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	不明	マスタング	1ZVHT82H875221433～1ZVHT82H675352926 平成18年 7月24日～平成19年 5月9日	666台	2007年型モデル
	(計 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 18年 7月24日～平成 19年 5月9日	(計 666台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。