


改善箇所説明図①



座席ベルト巻取装置の内部部品（インナーシャマス）の製造工程において、不適切な材料を使用したため、当該部品が変形し、座席ベルトが引き出せなくなるおそれがある。

改善の内容：

座席ベルトの製造日を確認し、対象の座席ベルトの場合は、座席ベルト巻取装置を対策品と交換する。

識別：座席ベルトの札に黒ペイントの識別マークを付与する。

注： は交換部品を示す。