

# TCD発行一覧

発行日: 2008年12月15日 から  
2008年12月19日 まで

<b>TCD番号</b> 6964B--2008	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 12/17	<b>発効日</b> 12/31
<b>準拠AD</b> EASA AD 2008-0194			
<b>適用型式</b>	ツルボメカ式ツルモIV 系列型発動機を装備した航空機		
<b>概要</b>	オイル・パイプの劣化によりオイルが漏洩し、飛行中に発動機が停止する不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ツルボメカ・マンドトリー・サービス・ブレティンA249 72 0802 Update No.2、同249 72 0231及び同249 72 0233並びに承認されたこれらのその後の改訂版並びにツルボメカ・メンテナンス・マニュアル 279 02 931		
<b>TCD番号</b> 7337 --2008	<b>種類</b> 装備品	<b>発行日</b> 12/18	<b>発効日</b> 01/01
<b>準拠AD</b> EASA AD 2008-0084			
<b>適用型式</b>	マイクロターボ社製サファイア20モデル095の補助動力装置を装備した航空機		
<b>概要</b>	APUのタービン・ホイールが破損し、破片が飛散する不具合防止		
<b>参照SB等</b>	マイクロターボ・サービス・ブレティン095-49-16及びサファイア20モデル095メンテナンス・マニュアル 49-29-99		
<b>TCD番号</b> 7412 --2008	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 12/18	<b>発効日</b> 12/22
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2008-23-10			
<b>適用型式</b>	ボーイング式747-100、747-100B、747-100B SUD、747-200B、747-200C、747-200F、747-300、747-400、747-400D、747-400F及び747SR系列型		
<b>概要</b>	外側の後縁フラップにおけるトランスミッション取り付け部の設計に起因するねじれなどの不具合により、左右非対称性の操縦限界を超過し、安全な飛行及び着陸が阻害される不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ボーイング・サービス・ブレティン747-27A2398及び同Revision 1並びにボーイング・サービス・ブレティン747-27A2421及び同Revision 1並びに耐空性改善通報TCD-5570-2001		
<b>TCD番号</b> 7421 --2008	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 12/18	<b>発効日</b> 01/02
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2008-24-08			
<b>適用型式</b>	ボーイング式737-600、-700、-700C、-800及び-900系列型		
<b>概要</b>	脱出スライドが正常に膨張しないことにより、非常脱出時に脱出スライドが使用不能となり、乗客又は乗員が負傷する不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ボーイング・サービス・ブレティン737-25-1404及び同Revision 1、ボーイング・サービス・ブレティン737-25-1491、ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン737-25-1403及び同Revision 1、ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン737-25-1475、BFグッドリッチ・サービス・ブレティン25-308、グッドリッチ・サービス・ブレティン25-338 Revision 1並びに耐空性改善通報TCD-5702-2001		