

TCD発行一覧

発行日: 2009年1月19日 から
2009年1月23日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
7414 --2009	種類	飛行機	01/19	01/20
準拠AD	米国FAA AD 2008-24-05			
適用型式	ボーイング式737-400、-500、-600、-700、-700C、-800及び-900系列型			
概要	飛行中にウィンドシールド・ワイパーが停止することにより、雨天時の操縦士の視認性が低下する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン737-30A1059並びにボーイング・サービス・ブレティン737-30A1057及び同Revision 1並びにローズマウント・エアロスペース・サービス・ブレティン2313M-347/2313M-348-30-01並びに耐空性改善通報TCD-6314-2003			
7420 --2009	種類	発動機	01/19	01/20
準拠AD	米国FAA AD 2008-24-13			
適用型式	プラット・アンド・ホイットニー式PW4052、PW4056、PW4060、PW4062、PW4152、PW4156A、PW4158、PW4460及びPW4462型発動機を装備した航空機			
概要	エレクトロニック・エンジン・コントロール装置の不良により、飛行中に発動機が停止する不具合防止			
参照SB等	プラット・アンド・ホイットニー・アラート・サービス・ブレティンNo. PW4ENG A73-214、同Revision 1及び同Revision 2並びにプラット・アンド・ホイットニー・サービス・ブレティンNo. PW4ENG 73-216			
7430 --2009	種類	飛行機	01/19	02/02
準拠AD	カナダTCCA AD CF-2008-35			
適用型式	ボンバルディア式CL-600-2B19型			
概要	AOATランスデューサーの不正確な校正又はAOATランスデューサーの加熱素子の劣化により、失速防止コンピュータによる失速警報、スティック・シェーカー及びスティック・プッシャーの作動が早く又は遅くなる不具合を防止			
参照SB等	タレス・サービス・ブレティン45150340-31-004及び同C16258A-27-002並びにボンバルディア・サービス・ブレティン601R-27-153及び同601R-27-154			
4572A--2009	種類	飛行機	01/22	01/23
準拠AD	EASA AD 2008-0208R1			
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A300、A310及びA300-600系列型			
概要	主翼下方外板に腐食及び亀裂が発生することにより、機体構造の健全性に影響を与える不具合防止			
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA300-57-0204及び同Revision 01、エアバス・サービス・ブレティンA310-57-2061及び同Revision 01並びにエアバス・サービス・ブレティンA300-57-6047、同Revision 01、同Revision 02、同Revision 03、同Revision 04及び同Revision 05			