

連絡先 自動車交通局技術安全部 審査課リコール対策室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42353

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 21 年 1 月 29 日

リコール届出番号	外-1555	リコール開始日 : 平成 21 年 1 月 29 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 福森 豊樹 (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 03-3457-0991)		
不具合部位 (部品名)	サイドスタンド (アンカープレート)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両下部に備えられたサイドスタンドスプリングのアンカープレートにおいて、溶接が不適切なものがあるため、サイドスタンドが正しく格納されないことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、サイドスタンドが路面と接触し、最悪の場合、車両の安定性を失い転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アンカープレートを良品に交換するとともに、ボルト及び抜け止めピンを新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	米国本社からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者 : ダイレクトメールで通知する。● 自動車整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。● 対策実施済車には、フレームヘッド部に外-1555 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および輸入期間	リコール 対象車の台数
ハーレー ダビッドソン	GM4	FXD ダイナ・スーパーグライド	5HD1GM4169K304792～ 5HD1GM4109K308353 平成20年8月28日～平成20年9月25日	19 台
ハーレー ダビッドソン	GN4	FXDL ダイナ・ローライダー	5HD1GN4159K304790～ 5HD1GN4179K308453 平成20年8月28日～平成20年9月25日	110 台
ハーレー ダビッドソン	GV4	FXDC ダイナ・スーパーグライド・ カスタム	5HD1GV4129K304830～ 5HD1GV4159K308466 平成20年8月28日～平成20年9月25日	19 台
ハーレー ダビッドソン	GX4	FXDB ダイナ・ストリートポップ	5HD1GX4129K304807～ 5HD1GX4169K308441 平成20年8月28日～平成20年9月25日	48 台
ハーレー ダビッドソン	GY4	FXDF ダイナ・ファットポップ	5HD1GY4129K304828～ 5HD1GY4199K308407 平成20年9月2日～平成20年9月25日	46 台
合計	計 5 型式	計 5 車種	(輸入期間の全体範囲) 平成20年8月28日～平成20年9月25日	計 242 台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。