## 改善箇所説明図 リアサスペンション ハブキャリア フロントサスペンション ロアアーム 基準不適合箇所 ハブキャリア アッパーアーム ※ボールジョイント部拡大図 取り付けナット

## 基準不適合箇所

緩衝装置のサスペンションアームとハブキャリアを連結しているボールジョイント部取り付けナットに締め付け不足のものがあり、そのままの状態で使用すると当該ナットが緩み、最悪の場合、当該ボールジョイント部が折損して、走行不能に至るおそれがある。

注)一部を使用し説明。

## 改善の内容

全車両、ボールジョイント部取り付けナットの緩みを点検し、緩みがあった場合には、当該箇所のサスペンションアーム 及びハブキャリアー式を新品と交換する。

※注意: は交換部品を示す。(点検の結果緩みが発見された箇所のみ) また、各サスペンションアームについてはブッシュ、ジョイントのカバー、ナット及びワッシャーを含む。