

TCD発行一覧

発行日: 2009年5月7日 から
2009年5月8日 まで

TCD番号 7282A--2009 種類 回転翼機 発行日 05/07 発効日 05/12

準拠AD EASA緊急AD 2009-0106-E

適用 ユーロコプター式EC135 P1(CDS)、P1(CPDS)、P2(CPDS)、P2+、T1(CDS)、T1(CPDS)、
型式 T2(CPDS)、及びT2+並びにEC635 T1(CPDS)、P2+及びT2+型

概要 メイン・ギア・ボックス内のドライブ・ピニオンが磨耗により破損する不具合防止

参照 ユーロコプターEC 135サービス・ブレティンEC135-63-011並びにユーロコプターEC135アラート・サービス・ブレティン No. EC135-63A-012、同Revision 1、同Revision 2、同Revision 3及び同Revision 4

TCD番号 7393 -1-2009 種類 回転翼機 発行日 05/08 発効日 05/22

準拠AD EASA AD 2009-0065

適用 ユーロコプター式EC135 P1(CDS)、EC135 P1(CPDS)、EC135 P2(CPDS)、EC135 P2+、EC135
型式 T1(CDS)、EC135 T1(CPDS)、EC135 T2(CPDS)、EC135 T2+、EC635 T1(CPDS)、EC635 P2+
及びEC635 T2+型

概要 テール・ローターのフェネストロン・ハウジングとテール・ブームを結合するリング・フレームに亀裂が発生することにより、フェネストロン構造の脱落に至る不具合防止

参照 ユーロコプター・ドイツ・アラート・サービス・ブレティンEC135-53A-022及び同Revision 1

TCD番号 7487 --2009 種類 回転翼機 発行日 05/08 発効日 05/13

準拠AD EASA緊急AD 2009-0109-E

適用 ユーロコプター(アエロスパシアル)式SA365 N及びSA365 N1型
型式

概要 燃料タンクに取り付けられたハイ・レベル・スイッチの電線が短絡することにより、ハイ・レベル指示灯の誤作動及び燃料タンクの爆発に至る不具合防止

参照 ユーロコプターAS365アラート・サービス・ブレティン01.00.63.