

改善箇所説明図



注： は、プログラムを修正する部品を示す。

基準不適合発生箇所

計器パネル内にある機能選択画面のプログラムが不適切なため、停止中に運転者等が誤って前照灯の照射光線を右側通行用に変更するおそれがある。そのため、前照灯に係わる保安基準に適合しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該プログラムを修正する。

識別：車両識別プレートの下側に、赤色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコールキャンペーン：外-1583 ヘッドランプコンバータ機能改修」と記入する。