

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年12月3日

リコール届出番号	2431	リコール開始日	平成21年12月4日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位(部品名)	運転者席エアバッグ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席エアバッグにおいて、部品の切り替え指示が不適切なため、仕様の異なる部品が組みつけられており、オフセット衝突時の乗車人員の保護性能が保安基準を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エアバッグを正規品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2431のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-V36	スカイライン	V36-302580~V36-303131 平成21年9月1日~平成21年10月19日	439	
	DBA-NV36		NV36-500352~NV36-500384 平成21年9月2日~平成21年10月16日	32	
	DBA-KV36		KV36-400849~KV36-400936 平成21年9月1日~平成21年10月16日	88	
	DBA-CKV36		CKV36-200871~CKV36-200959 平成21年9月1日~平成21年10月16日	87	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年9月1日~平成21年10月19日	(計646台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。