

## 改善箇所説明図



運転者用 警音器スイッチ



コネクタ



基準不適合発生箇所



教官用 警音器スイッチ

教習車の教官用警音器スイッチを装着する際に、仕様の異なるコネクタを組み付けたため、走行時の振動等により当該コネクタ端子が接触不良となり、運転者用警音器が鳴らなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該コネクタを正規品と交換する。

識別：教官用のサブ・ブレーキ・ペダルに黄色のペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。