


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

助手席用座席ベルトのバックルにおいて、バックルの組立工程が不適切なため、バックル内部構成部品が折損しているものがある。そのため、当該折損破片がバックル内部に噛み込むと、座席ベルトが装着できないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該バックルを良品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。