

改善箇所説明図



不具合発生箇所

ビード部の構造が不適切なため、長期間の使用 により、ビード部にカーカス部が接触するもの がある。そのため、カーカスコードが切断し、 最悪の場合、タイヤが破裂するおそれがある。




改善内容

全タイヤを代替品のタイヤと交換する。

リコール対象タイヤの識別方法(その1)

タイヤ呼称が MICHELIN 505/95R25 XVC 183E TLに限る。





リコール対象タイヤの識別方法(その2)

シリアル番号の頭文字3つ目がA、Z又はBに限る。