

改善箇所説明図



図：左ハンドル車



基準不適合発生箇所
前部方向指示器（LED）

不具合の内容

前部方向指示器を制御するプログラムが不適切なため、温度の影響により前部方向指示器に流れる電流値が高くなると、ショートしたと誤認し、前部方向指示器が不灯となるおそれがある。

改善措置の内容

前部方向指示器を制御するプログラムを書き換えて修正する。

識別

OBD カバーに白色ペイントを塗布する。