

(株)ホットスタッフコーポレーションによる自主改善の実施について

株式会社ホットスタッフコーポレーションから、後付け部品として輸入・販売したアルミホイールについて、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成 24 年 5 月 22 日
不具合の内容	後付け部品のアルミホイールについて「軽合金製ディスクホイールの技術基準」に規定されている当該技術基準に適合することを保証された製品に対して行う表示（JWL）がされていないため、保安基準の適合性が確認できない。
改善の内容	ホイール内側のスポーク部分に「JWL」の刻印をいれる。
クレーム件数	3 件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	・使用者に対し当該出荷先の販売店通じ、ダイレクトメール、往復はがき及び電話連絡等により通知する。 ・自社ホームページへ掲載する。

対象の製品名 サイズ、インセット P.C.D.-ボルト孔数	品番	自主改善対象製品の出荷期間	自主改善 対象数(本)	備考
ラフィット SK9 15X6.0J、43 114-5H	LZ558	平成 23 年 1 月 8 日 ～ 平成 23 年 1 月 26 日	4	カラー ターナルバー/ホリッシュ
ラフィット SK9 15X6.0J、50 114-5H			24	
ラフィット SK9 15X6.0J、43 100-5H			24	
エクシーダー EX9 15X6.0J、38 114-5H		平成 22 年 9 月 3 日 ～ 平成 23 年 1 月 28 日	412	カラー： ユーロシルバー

対象の製品名 サイズ、インセット P. C. D. -ボルト孔数	品番	自主改善対象製品の出荷期間	自主改善 対象数(本)	備考
エクシター - EX9 15X6.0J、43 114-5H	LZ558	平成 22 年 9 月 3 日 ～ 平成 23 年 1 月 28 日	2,258	カラー： ユーロシルバー
エクシター - EX9 15X6.0J、50 114-5H			2,780	
エクシター - EX9 15X6.0J、43 100-5H			1,980	
		合 計	7,482	

問い合わせ先

株式会社ホットスタッフコーポレーション本社

TEL 092-303-8033

受付時間 月～土 午前9時から午後7時（日曜、祭日は除く）