

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年7月30日

リコール届出番号	2994	リコール開始日	平成24年7月31日
届出者の氏名又は名称	不二自動車工業 株式会社 代表取締役社長 堀尾 浩二 お問い合わせ先 営業部 TEL:0587-95-1611		
不具合の部位(部品名)	荷室ドア施錠装置(電子錠(メガロック))		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バン型荷台の荷室ドア施錠装置の施錠確認ランプの灯色が不適切なため、リモコンキーにて施錠装置を開錠した場合、当該赤色ランプが点灯した状態で走行することが可能であることから、道路運送車両の保安基準第42条で定めるその他の灯火等の制限に抵触する。		
改善措置の内容	全車両、施錠確認ランプの灯色を緑色にした対策品に交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	部品製造元からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2994のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	PB-XZU411	トヨタ ダイナ	XZU411-1001743~XZU411-1003242 H18年4月6日~H18年12月8日	8	
	BDG-XZU414		XZU414-1007885~XZU414-1008570 H19年11月9日~H20年1月11日	6	
	BKG-XZU414		XZU414-1009335~XZU414-1010237 H20年4月16日~H20年6月27日	3	
	BDG-XZU548		XZU548-0001110 H19年4月21日	1	
	GE-RZH112K	トヨタ ハイエース バン	RZH112-7103155 H17年11月22日	1	
日野	LD-BZU410M	日野 デュトロ	BZU410-1000048~BZU410-1000051 H18年8月29日	2	
	BDG-XZU334M		XZU334-1000578~XZU334-1001258 H19年2月9日~H20年1月31日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
いすゞ	KR-NKR81LV	エルフ	NKR81-7010684 H16年6月16日	1	
マツダ	TC-SK82V	ボンゴ	SK82V-319259 H18年3月18日	1	
	(計9型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年6月16日～平成20年6月27日	(計27台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。