

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年 6月 30日

リコール届出番号	2772	リコール開始日	平成23年 7月 1日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	騒音防止装置（排気管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気管の補強部の構造が不適切なため、使用過程で当該部の補強板に亀裂が発生し、排気管が折損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管を対策品と交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2772のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	UA-EC22S	ツイン	EC22S-110050～EC22S-111739 平成15年1月10日～平成15年5月6日	1,497	
			EC22S-120001～EC22S-124565 平成15年4月26日～平成15年12月1日	4,323	
			EC22S-200001～EC22S-200954 平成15年12月9日～平成16年3月30日	933	
	CBA-EC22S		EC22S-210001～EC22S-211742 平成16年4月1日～平成16年11月30日	1,713	
	EC22S-220001～EC22S-221323 平成16年12月1日～平成17年9月30日		1,303		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	UA-EC22S 改	ツイン	EC22S-110189～EC22S-111696 平成15年1月10日～平成15年5月12日	164	
			EC22S-120059～EC22S-121930 平成15年5月9日～平成15年7月29日	112	
	ZA-EC22S		EC22S-250001, EC22S-250002 平成16年3月30日	2	
			EC22S-260001 平成16年5月18日	1	
	CAA-EC22S		EC22S-260002～EC22S-260016 平成16年5月26日～平成16年11月12日	11	
			EC22S-270001～EC22S-270005 平成16年12月15日～平成17年2月3日	5	
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年1月10日～平成17年9月30日	(計10,064台)	

本届出は、平成22年3月17日付け届出番号「2486」のリコールの交換部品において同種不具合が発生したことから、再度リコールを実施するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。