

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年11月2日

リコール届出番号	3054	リコール開始日	平成24年11月5日
届出者の氏名又は名称	三菱農機株式会社 代表取締役社長 島崎 誠 [問い合わせ先:品質統括部] TEL 0852-52-3030		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(パワーステアリング用油圧ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワーステアリングの油圧ホースの配索が不適切なため、使用過程において当該ホースが車両の振動等により損傷し油漏れが発生し、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、油圧ホースの配索位置を確認し、不適切な場合はホースを交換し、正規の配索に直す。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者を全て把握しており、直接電話等で連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているので周知させるための措置はとらない。</li> <li>・対策実施済車には、型式銘板の近傍にNo.3054のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	EDM-GT34B	G0261	T34B-97277~T34B-97338 平成24年4月23日~平成24年9月7日	36台	
		G0261H	T34B-99522~T34B-99525 平成24年4月24日~平成24年5月14日	2台	
		G0281	T34B-85110~T34B-85145 平成24年4月23日~平成24年7月20日	20台	
		G0281H	T34B-89030~T34B-89036 平成24年5月9日~平成24年7月18日	2台	
		G0301	T34B-75155~T34B-75182 平成24年4月25日~平成24年9月4日	12台	
		G0301H	T34B-79051~T34B-79056 平成24年4月24日~平成24年7月4日	4台	
		G0321	T34B-65080~T34B-65091 平成24年4月19日~平成24年5月23日	7台	

		G0341	T34B-55175~T34B-55204 平成 24 年 4 月 17 日~平成 24 年 7 月 5 日	23 台	
		G0341H	T34B-59123~T34B-59138 平成 24 年 4 月 18 日~平成 24 年 9 月 1 日	12 台	
		G0K301	T34B-77020~TB34B-77021 平成 24 年 5 月 9 日~平成 24 年 7 月 2 日	2 台	
		G0K341	T34B-57043~T34B-57050 平成 24 年 4 月 18 日~平成 24 年 6 月 13 日	8 台	
	(計 1 型式)	(計 11 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 4 月 17 日~平成 24 年 9 月 7 日	(計 128 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。