

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 24 年 11 月 21 日

リコール届出番号	外-1883	リコール開始日	平成 24 年 11 月 22 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 アラン・ハリス		製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナルセンター (フリー ダイヤル) 0120-269-437
不具合の部位(部品名)	制動装置 (リザーバータンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の最高回転付近で長時間連続走行した場合に、車両振動によりフロントブレーキのオイルリザーバータンク内のブレーキ液に気泡が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキ配管に気泡が混入し、フロントブレーキの制動力が低下する。		
改善措置の内容	全車両、フロントブレーキリザーバータンクにスクリーンインサートを取り付ける。また、ライダーズマニュアルにスクリーンインサートに関する説明を記した追補版を差し込む。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1883 を貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	K1200S	BMW K1200S	WB10581JX7ZR86678 ～ WB10581A18ZR89972 平成 18 年 9 月 18 日 ～ 平成 19 年 10 月 5 日	181	
BMW	K1200S	BMW K1200S	WB10581A28ZU42550 ～ WB10581A68ZU43538 平成 19 年 10 月 22 日 ～ 平成 20 年 2 月 27 日	104	
BMW	K1200S	BMW K1200S	WB10581A38ZW14729 ～ WB10581A18ZW15491 平成 20 年 3 月 5 日 ～ 平成 20 年 4 月 28 日	48	
BMW	K1200R	BMW K1200R	WB10584J97ZN19361 ～ WB10584098ZN22656 平成 18 年 9 月 4 日 ～ 平成 20 年 4 月 30 日	90	
BMW	K1200R-S	BMW K1200R-S	WB10585JX7ZP75197 ～ WB10585037ZP78272 平成 18 年 11 月 2 日 ～ 平成 19 年 7 月 20 日	212	
	(3 型式)	(3 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 18 年 9 月 4 日 ～ 平成 20 年 4 月 30 日	(計 635 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象ではない車両も含まれている場合があります。