


改善箇所説明図



大型トラックにおいて、アルミ製の燃料タンクを固定するストラップの締付けトルクが不適切なため、燃料タンクの側面に亀裂が生じて燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料タンクを新品に交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HD169」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける