

## ボーイング式 787 型機で発生した燃料漏れ等に係る航空局の調査結果について

平成 25 年 2 月 22 日  
航 空 局

日本航空株式会社(JAL)及び全日本空輸株式会社(ANA)において発生したボーイング式 787 型機に係る下記の事案に関し、別添のとおり調査結果を取りまとめましたのでお知らせします。

また、航空局は、下記(1)の燃料漏れ事案について、同型機を運航する JAL 及び ANA に対し、別添のとおり再発防止策を講じるよう指示しましたので、あわせてお知らせします。

## 記

- (1) JAL における燃料漏れ事案(1 月 9 日(日本時間)及び 1 月 13 日発生)
- (2) ANA におけるブレーキ装置の一部不作動(1 月 9 日発生)
- (3) ANA における操縦室窓のひび割れ(1 月 11 日発生)
- (4) ANA における発電機用オイルの熱交換器からの漏洩(1 月 11 日発生)

## (添付資料)

- 資料1-1 日本航空のボーイング式 787 型機における燃料漏れについて(調査結果概要)
- 資料1-2 日本航空のボーイング式 787 型機における燃料漏れについて(調査結果)
- 資料2-1 全日本空輸のボーイング式 787 型機における機材不具合について(調査結果概要)
- 資料2-2 全日本空輸のボーイング式 787 型機における機材不具合について(調査結果)
- 資料3 ボーイング式 787 型機に係る燃料漏れについて

## 【問合せ先】

国土交通省航空局安全部  
航空事業安全室 島津、航空機安全課 山田  
連絡先: 03-5253-8111(内線 50144、50213)  
03-5253-8731、8735 (直通)