


不具合箇所説明図



車室内で使用する電気毛布において、ヒーター線の強度が不足している試作品を誤って出荷したものがあある。そのため、当該製品の使用を続けると、ヒーター線が断線し、最悪の場合、焼損するおそれがある。

改善の内容

電気毛布と温度調節器を良品と交換する。

注 : は、交換部品を示す。

識別 電気毛布の裏側のコネクターと、温度調節器部の裏面にペイント塗布。