

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年 3月27日

|                                  |   |         |                              |
|----------------------------------|---|---------|------------------------------|
| リコール届出番号                         | 3115  | リコール開始日 | 平成25年 3月27日                  |
| 届出者の氏名又は名称                       | 東邦車輛 株式会社<br>代表取締役社長 柏倉陽一   |         | 問合せ先:品質保証部<br>電話0276-99-1010 |
| 不具合の部位(部品名)                      | スペアタイヤキャリア取付ブラケット   |         |                              |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | スーパーシングルタイヤ仕様のトレーラにおいて、スペアタイヤキャリアを取り付けるためのブラケットの強度が不足しているため、当該ブラケットのメインフレーム溶接部付近に応力が集中し、亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ブラケットの亀裂が進行し、最悪の場合、当該ブラケットとともに、スペアタイヤが脱落するおそれがある。  |         |                              |
| 改善措置の内容                          | 全車両、スペアタイヤキャリア取付ブラケット一式を対策品に交換する。   |         |                              |
| 不具合件数                            | 0件  | 事故の有無   | なし                           |
| 発見の動機                            | 社内からの情報による。   |         |                              |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、製造銘板付近にNo.3115のステッカーを貼付する。</li> </ul> |         |                              |

| 車名 | 型式         | 通称名          | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間                            | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|------------|--------------|--|------------|----|
| 東急 | TC31G2C3S1 | 「コンテナセミトレーラ」 | TC31G2C3S1-G001~TC31G2C3S1-G030<br>平成19年4月23日~平成22年4月26日 | 30         |    |
| 東急 | TC32F6C3   | 「コンテナセミトレーラ」 | TC32F6C3-80685, TC32F6C3-80686<br>平成23年9月1日              | 2          |    |
| 東急 | TC35H2C3   | 「コンテナセミトレーラ」 | TC35H2C3-00001~TC35H2C3-00040<br>平成10年3月20日~平成12年6月10日   | 31         |    |
| 東急 | TC35H2C3   | 「コンテナセミトレーラ」 | TC35H2C3-50001~TC35H2C3-50014<br>平成10年4月25日~平成12年2月15日   | 8          |    |
| 東急 | TC35H2C3   | 「コンテナセミトレーラ」 | TC35H2C3-80001<br>平成12年6月15日                             | 1          |    |
| 東急 | TC35H2C31  | 「コンテナセミトレーラ」 | TC35H2C31-80001~TC35H2C31-85038<br>平成12年8月20日~平成24年3月21日 | 80         |    |
| 東急 | TC36H1C3   | 「コンテナセミトレーラ」 | TC36H1C3-80001~TC36H1C3-80005<br>平成12年6月12日              | 5          |    |
| 東急 | TC36H1C31  | 「コンテナセミトレーラ」 | TC36H1C31-00001<br>平成12年5月25日                            | 1          |    |

|    |            |                  |  |     |  |
|----|------------|------------------|--|-----|--|
| 東急 | TC36H1C31  | 「コンテナ<br>セミトレーラ」 | TC36H1C31-80001～TC36H1C31-80038<br>平成13年2月10日～平成18年9月25日 | 17  |  |
| 東急 | TC36H1C32  | 「コンテナ<br>セミトレーラ」 | TC36H1C32-80144, TC36H1C32-80145<br>平成17年2月24日           | 2   |  |
| 東急 | TC36H1C34  | 「コンテナ<br>セミトレーラ」 | TC36H1C34-80299～TC36H1C34-80303<br>平成22年9月24日            | 5   |  |
| 東急 | TC36H1C35  | 「コンテナ<br>セミトレーラ」 | TC36H1C35-80015～TC36H1C35-80044<br>平成22年9月24日～平成23年9月5日  | 5   |  |
| 東急 | TC36H1C3S5 | 「コンテナ<br>セミトレーラ」 | TC36H1C3S5-G001, TC36H1C3S5-G002<br>平成19年10月20日          | 2   |  |
| 東急 | TC36H1C3S6 | 「コンテナ<br>セミトレーラ」 | TC36H1C3S6-G001～TC36H1C3S5-G006<br>平成20年6月25日～平成20年7月31日 | 6   |  |
| 東急 | TC36J0C3S  | 「コンテナ<br>セミトレーラ」 | TC36J0C3S-G006～TC36J0C3S-G018<br>平成20年7月18日～平成24年4月16日   | 9   |  |
| 東急 | TF28H2C3   | 「セミトレーラ」         | TF28H2C3-80002<br>平成15年9月1日                              | 1   |  |
| 東急 | TF33G9C3S  | 「セミトレーラ」         | TF33G9C3S-G001～TF33G9C3S-G015<br>平成18年8月25日              | 15  |  |
| 東急 | TF33H1C3S  | 「セミトレーラ」         | TF33H1C3S-G002, TF33H1C3S-G003<br>平成22年9月20日             | 2   |  |
| 東急 | TF36E9C3S  | 「セミトレーラ」         | TF36E9C3S-G001<br>平成18年7月20日                             | 1   |  |
| 東急 | TF36G6C3S  | 「セミトレーラ」         | TF36G6C3S-G003<br>平成18年7月31日                             | 1   |  |
| 東急 | TF36H1C3   | 「セミトレーラ」         | TF36H1C3-80002～TF36H1C3-80044<br>平成20年8月25日～平成24年4月25日   | 12  |  |
| 東急 | TF36H1C3S  | 「セミトレーラ」         | TF36H1C3S-G111～TF36H1C3S-G277<br>平成17年11月30日～平成20年3月21日  | 137 |  |
| 東急 | TF36H1N3S  | 「セミトレーラ」         | TF36H1N3S-G002, TF36H1N3S-G003<br>平成19年12月10日            | 2   |  |
| 東急 | TF36H2C3   | 「セミトレーラ」         | TF36H2C3-81089～TF36H2C3-82565<br>平成19年7月25日～平成24年7月20日   | 22  |  |
| 東急 | TF36H2C3S  | 「セミトレーラ」         | TF36H2C3S-G250<br>平成20年6月13日                             | 1   |  |
| 東急 | TH28H2C3S  | 「バンセミトレーラ」       | TH28H2C3S-G001<br>平成15年10月20日                            | 1   |  |
| 東急 | TH33H1N3S  | 「バンセミトレーラ」       | TH33H1N3S-G001～TH33H1N3S-G010<br>平成21年12月15日             | 10  |  |
| 東急 | TH36G8N3S  | 「バンセミトレーラ」       | TH36G8N3S-G001～TH36G8N3S-G006<br>平成22年12月10日～平成23年10月28日 | 6   |  |
| 東急 | TH36H2N3S  | 「バンセミトレーラ」       | TH36H2N3S-G028, TH36H2N3S-G029<br>平成23年11月30日            | 2   |  |
| 東邦 | TC35H2C31  | 「コンテナ<br>セミトレーラ」 | TC35H2C31-85039, TC35H2C31-85040<br>平成24年8月20日           | 2   |  |
| 東邦 | TC36J0C3S  | 「コンテナ<br>セミトレーラ」 | TC36J0C3S-G035, TC36J0C3S-G036<br>平成24年9月10日             | 2   |  |

|    |           |            |   |         |  |
|----|-----------|------------|---|---------|--|
| 東邦 | TF36H1C3  | 「セミトレーラ」   | TF36H1C3-80046～TF36H1C3-80049<br>平成24年8月28日～平成24年9月3日   | 4       |  |
| 東邦 | TF36H2C3  | 「セミトレーラ」   | TF36H2C3-82617, TF36H2C3-82626<br>平成24年9月20日～平成24年10月3日 | 2       |  |
| 東邦 | TH33H1C3S | 「バンセミトレーラ」 | TH33H1C3S-G006<br>平成25年1月18日                            | 1       |  |
| 東邦 | TH33H1N3S | 「バンセミトレーラ」 | TH33H1N3S-G011<br>平成25年1月15日                            | 1       |  |
| 東邦 | TH36G8N3S | 「バンセミトレーラ」 | TH36G8N3S-G009<br>平成24年10月22日                           | 1       |  |
| 東邦 | TH36H2N3S | 「バンセミトレーラ」 | TH36H2N3S-G030<br>平成24年11月20日                           | 1       |  |
|    | (計27型式)   | (計3車種)     | (製作期間の全体の範囲)<br>平成10年3月20日～平成25年1月18日                   | (計431台) |  |

【注意事項】リコール対象車のシリアル番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。