



改善箇所説明図



方向指示器全体



取付部分

注: は対策する部品を示す

基準不適合発生箇所

前後部の方向指示器の樹脂製取付部分の原料が不適切だったため、強度が不足しており、振動や衝撃により取付部分に亀裂が発生する可能性がある。そのままの状態で使用を続けて亀裂が進行すると、取付部分が破断して方向指示器がぶら下がる可能性がある。

改善の内容

全車両、前後部の方向指示器の取付部分を良品と交換する。