

平成25年5月14日

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社による自主改善の実施について

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社から、ディーラーオプションとして販売した地上デジタルTVアンテナを取付けしている車両において、当該装置の取付方法に不具合のあることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

| | |
|----------------|---|
| 自主改善開始日 | 平成25年5月15日 |
| 不具合の内容 | ディーラーオプションとして販売した地上デジタルTVチューナーキット（該当する部品番号SI70B201）の地上デジタルTVアンテナを取付けしている車両において、当該アンテナが運転者席および助手席側面のガラスに取付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しないものがある。 |
| 改善の内容 | 全車両、取り付け状態を確認し、保安基準不適合の場合は、当該アンテナを取り外し、後部左右のクォーターガラスに新品を取り付ける。 |
| クレーム件数 | 1件 |
| 事故の有無 | なし |
| 使用者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社のインターネットホームページに自主改善情報を掲載及び、入店時の告知等で通知する。 |

| 対象の部品名 | 部品番号 | 自主改善対象部品の出荷期間 | 自主改善対象数 |
|---|---|----------------------|---------|
| 地上デジタルTVアンテナ（ディーラーオプション地上デジタルTVチューナーキットに含まれる部品） | SI70B201 （ディーラーオプション地上デジタルTVチューナーキットの部品番号） | 平成19年6月 ～平成20年12月 | 8個 |

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社当該装置を取り付けたことを把握している車両については同日付け外-1923にてリコールの届出を行います。

問い合わせ先

シトロエン コール

TEL 0120-55-4106