


## 改善箇所説明図③



工場装着のナビゲーションシステム装着車両において、ナビゲーションのプログラムが不適切なため、カメラスイッチ操作を行ってもナビゲーション画面がサイドビューカメラ画像に切り替わらない場合があります、このとき、直前直左の状態を確認できない。

### 改善の内容

全車両、ナビゲーションのプログラムを対策品に書き換える。

注：図中の  内がプログラムを書き換える部品を示す。

識別：ブレーキペダルアームの右側面に白または黄色のペイントを塗布する。