



## 改善箇所説明図



左右のリヤマフラ出口のテールパイプの肉厚が不足しているため、走行時の振動により亀裂が生じ、最悪の場合、テールパイプが脱落するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、左右のリヤマフラを対策品に交換する。

注：□は改善部品を示す。