

平成25年8月22日

株式会社カロツェリアジャパンによる自主改善の実施について

株式会社カロツェリアジャパンから、同社が後付部品として販売したステアリングダンパーにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成25年8月22日
不具合の内容	BMW S1000RR 専用後付部品のステアリングダンパーの車体取り付け用ブラケットの材質が不適切なため、使用過程において破断してハンドル操作性が悪化するおそれがある。
改善の内容	全車両、当該ブラケットを対策品に交換する。
クレーム件数	0件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	弊社又は販売店を通じてダイレクトメール等により連絡する。

対象の部品名	部品番号	自主改善対象部品の販売期間	自主改善対象数
Ohlins R&T ステアリングダンパー	SD033 (2010～2011モデル用)	平成22年6月24日～ 平成25年2月20日	22本
	SD038 (2012～2013モデル用)		1本

問い合わせ先

株式会社カロツェリアジャパン LC 事業部 2W 営業グループ

TEL 03-5851-1853