



改善箇所説明図



不具合発生箇所

チェンジレバー

交換修理用のチェンジレバーを装着した大・中型バスにおいて、チェンジレバーの製造が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、チェンジレバーが折損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、チェンジレバーを良品と交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB133」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。