



改善箇所説明図



助手席サンバイザ

注：□は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

助手席サンバイザに貼付しているエアバッグの警告ラベルが不適切なため、保安基準第18条 細目告示第22条9に定める警告表示の要件を満足していない。

改善の内容

全車両、助手席サンバイザを対策品と交換する。

識別

改善実施済車には、車台番号打刻位置の車両型式1桁目の上に黄色ペイントを塗布する。