

# TCD発行一覧

発行日: 2006年4月10日 から  
2006年4月14日 まで

<b>TCD番号</b> 6827 --2006	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 04/10	<b>発効日</b> 04/24
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2006-04-10			
<b>適用型式</b> セスナ式500、550、S550、560、560XL及び750型			
<b>概要</b> 消火器ボトルの誤配線により、発動機又は補助動力装置の火災時に消火器が作動しない不具合防止			
<b>参照SB等</b> セスナ・サービス・ブレティンSB500-26-02、同SB550-26-05、同SB560-26-01、同SB560XL-26-02、同SB560XL-26-02 Revision 1、同SB750-26-05及び同SBS550-26-02			
<b>TCD番号</b> 6829 --2006	<b>種類</b> 滑空機	<b>発行日</b> 04/10	<b>発効日</b> 04/24
<b>準拠AD</b> ドイツLBA LTA D-2006-057			
<b>適用型式</b> グローブ式グローブG103ツインⅡ、グローブG103AツインⅡアクロ、グローブG103CツインⅢアクロ、グローブG103CツインⅢ及びツイン・アスティーア・トレーナー型			
<b>概要</b> フライト・マニュアル及びメンテナンス・マニュアルを最新の状態に保持するため			
<b>参照SB等</b> グローブ・サービス・ブレティンMSB 315-68			
<b>TCD番号</b> 6831 --2006	<b>種類</b> 滑空機	<b>発行日</b> 04/10	<b>発効日</b> 04/24
<b>準拠AD</b> ドイツLBA LTA D-2006-060			
<b>適用型式</b> ディー・ジー(グラザー・ディルクス)式DG-500M型滑空機			
<b>概要</b> スピンドル・ドライブの電気モーターがスピンドル・ドライブから脱落することにより、動力装置が停止又はアタッチメント・フォークが損傷する不具合防止			
<b>参照SB等</b> DG-Flugzeugbauテクニカル・ノートNo.843/24			
<b>TCD番号</b> 6832 --2006	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 04/10	<b>発効日</b> 04/24
<b>準拠AD</b>			
<b>適用型式</b> 富士重工式FA-200系列型			
<b>概要</b> 主翼主桁フランジに腐食が発生し、主翼強度が低下する不具合防止			
<b>参照SB等</b> 富士重工サービス・ブレティンNo. 200-015			
<b>TCD番号</b> 6835 --2006	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 04/10	<b>発効日</b> 04/24
<b>準拠AD</b> イタリアENAC AD 2005-438			
<b>適用型式</b> アグスタ式AB139型			
<b>概要</b> フレームに亀裂が発生することにより、機体の構造強度が低下する不具合防止			
<b>参照SB等</b> アグスタ・ボレティノ・テクニコ139-018			