

TCD発行一覧

発行日: 2006年5月22日 から
2006年5月26日 まで

| TCD番号 | 種類 | 飛行機 | 発行日 | 発効日 |
|-------------|---|-----|-------|-------|
| 6196A--2006 | | | 05/23 | 05/24 |
| 準拠AD | 米国FAA AD 2005-20-18 | | | |
| 適用型式 | ボーイング式747-100、-200B、-200F、-200C、-100B、-300、-100B SUD、-400、-400D、-400F及び747SR系列型 | | | |
| 概要 | 後縁フラップのアクチュエータ取り付けフィッティングの亀裂その他の損傷により、当該フラップの異常な作動又は引き込みが発生し、機体の操縦性が失われる不具合防止 | | | |
| 参照SB等 | ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-57A2310 Revision 1、同Revision 2、ボーイング747オーバーホール・マニュアル57-52-55、ボーイング747オーバーホール・マニュアル57-52-35、同テンポラリー・リビジョン57-8、同テンポラリー・リビジョン57-10、同フル・リビジョン57-10及びボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-57A2316 | | | |
| 6857--2006 | | | 05/23 | 05/24 |
| 準拠AD | 米国FAA AD 2005-20-39 | | | |
| 適用型式 | ボーイング式737-100、-200、-200C、-300、-400及び-500系列型 | | | |
| 概要 | メイン・ランディング・ギアの破壊又は油圧チューブ若しくは補助翼コントロール・ケーブルの損傷により、機体の制御が不能になる不具合防止 | | | |
| 参照SB等 | ボーイング・サービス・ブレティン737-32A1367(2004年8月19日付け)及び同Revision 1 | | | |
| 6858--2006 | | | 05/23 | 05/24 |
| 準拠AD | 米国FAA AD 2005-24-03 | | | |
| 適用型式 | ボーイング式737-600、-700、-700C及び-800系列型 | | | |
| 概要 | 不適切なファスナーの取付により、ファスナー・ホールに生じた亀裂が翼下面のパネルに沿って進展し、翼燃料タンクから燃料が漏洩し、火災が発生する不具合防止 | | | |
| 参照SB等 | ボーイング・サービス・ブレティン737-57-1275及び同Revision 1 | | | |
| 6862--2006 | | | 05/23 | 05/24 |
| 準拠AD | 米国FAA AD 2006-03-15 | | | |
| 適用型式 | ボーイング式747SP、747SR、747-100、-100B、-100B SUD、-200B、-200C、-200F及び-300系列型 | | | |
| 概要 | 非常脱出時における、脱出スライド/ラフトの不適切な展開又は搭乗者の非常脱出が妨げられることにより、搭乗者が負傷する不具合防止 | | | |
| 参照SB等 | ボーイング・サービス・ブレティン747-25-3274 Revision1、同Revision2、同Revision3及び同747-25-3274 Revision4、ボーイング・サービス・ブレティン747-25-3307 Revision2、ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン 747-25-2666 Revisoin2並びにグッドリッチ・サービス・ブレティン25-238 Revision1 | | | |